



DEPARTAMENTO
DE MARINA

DEPENDENCIA	DIRECCION GENERAL DE LA ARMADA.
SECCION	AERONAUTICA NAVAL
MESA	
NUMERO DEL OFICIO	
EXPEDIENTE	

ASUNTO: - Rinde informe referente a las reparaciones del avión "Stearman".

México, D. F., a 14 de agosto de 1941.

VI/531.2/0

Al C. Comodoro
Director Gral. de la Armada.
P r e s e n t e .

Tengo la honra de informar a usted que habiendo comisionado al C. 1/er. Maestre de Arsenal Miguel Castillo Chapital para que averiguase cuáles fueron las reparaciones efectuadas al avión "Stearman", informa el mismo - que fueron las siguientes:

Cambio de radiador de aceite.
Cambio de tubería de aceite.
Corrección de la máscara con el motor.
Darle sus revoluciones correctas.
Cambio de montantes.
Revisión del fuselaje en general.
Supresión de los contrapesos.
Corrección de la incidencia del ala superior, -
que tenía 2 grados de incidencia negativa.
Arreglar el mecanismo del cambio de paso de la hélice.

RESPETUOSAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Tte.de Frag.P.A.Jefe Sec.Aeronáut.Naval.
Alberto Cortés Cortés.

2/11

MEMORANDUM
 México, D. F., a 7 de agosto de
 1941.

EDO. MAYOR DE MARINA.
 SEC. OPERACIONES.

Núm. _____

DEPARTAMENTO
 DE LA
 MARINA NACIONAL

Al C. Comodoro
 Director Gral. de la Armada.
 P r e s e n t e .

Tengo la honra de poner en el superior conoci- -
 miento de usted que la Sección de Aeronáutica informa a es-
 te Estado Mayor que el avión "Stearman" ya se encuentra lis-
 to en esta Capital, una vez que se le han efectuado las - -
 reparaciones que necesitaba; por lo que me permito suplicar
 a esa Dirección se sirva girar las órdenes correspondientes
 a fin de que dicho avión sea trasladado al puerto de Vera-
 cruz, Ver., con objeto de que en ese lugar se le instalen -
 los flotadores para convertirlo en hidroavión que servirá -
 para que los Aviadores de la Armada efectúen sus prácticas
 de entrenamiento, pudiendo también utilizarse para la vigi-
 lancia de costa.- RESPETUOSAMENTE.-

El Cap.de Frag. Jefe del Edo. Mayor.
 Héctor Meixueiro Alexandres.

HMA/mcm.-

[Handwritten signature]

x/531.2/0

Asesoria
no hay hangar
reparaciones a punto

